



Ofício nº 572/2018
Ibitinga, 15 de Maio de 2018

**Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca,
sobre problemas da Balsa Municipal**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolizados nesta Câmara Municipal sob nº 1033/2018 (Requerimento nº 223/2018) sobre problemas da Balsa Municipal

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.
ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA
M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
IBITINGA/SP



Ao Gabinete da Prefeita

Ibitinga, 02 de maio de 2018.

**Exma. Sra. Prefeita Municipal
Cristina Maria Kalil Arantes**

Assunto: Resposta ao requerimento nº 223/2018

Em resposta ao requerimento do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 1033/2018 (Requerimento 223/2018), informamos que:

Segue em anexo relatório de ocorrências da Balsa Municipal, da qual menciona-se as datas ou períodos em que a Balsa foi interditada ou deixou de operar, os motivos para esse não funcionamento, os gastos que se teve com cada problema ou reparo relatado, e no final do relatório encontra-se a data da última interdição.

Cabe ressaltar que, eventualmente e por períodos pequenos de tempo, a Balsa não operou por motivos de segurança e até mesmo para evitar danificar alguns componentes mecânicos, porque o rio encontrava-se com uma quantidade muito grande de aguapés.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para renovar os votos de estima e consideração.



**João Anselmo Montanari da Cunha
Secretário de Serviços Públicos**

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DA Balsa MUNICIPAL		
PERÍODO	MOTIVOS	GASTOS
1/1/2017	Balsa não operou, feriado nacional (Confraternização Universal).	-
De 27/01 a 01/02/2017	Balsa interditada, pois a bomba d'água de combate a incêndio apresentou vazamentos. Bomba foi trocada.	1.750,00
De 01/02 a 21/02/2017	Balsa interditada, foi constatado que o motor apresentava problemas aparentes no cabeçote. Motor retirado para conserto.	4.938,70
De 19/03 a 23/03/2017	Balsa interditada, entrou água no carter do motor, sendo novamente retirado.	-
25/3/2017	Balsa interditada das 8:30 até as 10:30h, para reparar problema na engrenagem do acelerador localizada na bomba injetora.	-
De 03/04 a 04/04/2017	Balsa interditada, para trocar cabo do acelerador da bomba injetora quebrado.	100,00
11/4/2017	Balsa interditada, das 07:00 as 09:00h para soldar o suporte da tubulação dos gases de escape.	380,00
14/4/2017	Balsa não operou, feriado nacional (Paixão de Cristo).	-
De 16/04 a 19/04/2017	Balsa interditada, quebrou o miolo do borrachão da caixa seca (reversor).	120,00
16/5/2017	Balsa não operou, das 07:00 as 10:00h para vistoria da empresa Auto Ship Certificadora de Embarcações Ltda.	1.060,00
De 10/07 a 16/07/2017	Balsa interditada, retirada do motor para revisão e reaperto de cilindros, realizado limpeza do tanque de combustível, conserto de vazamento de fumaça na junta de tubagem, troca da mangueira de combustível que estava furada.	1.840,95
17/7/2017	Balsa não operou, realizado limpeza da praça de máquinas, instalação de rádio comunicador, colocação de manta de lã de vidro no escapamento. E, no final do dia foi realizado nova vistoria para sanar todas as exigências da empresa certificadora.	1.481,01
24/7/2017	Balsa interditada, das 07:00 as 08:30h para troca do motor de partida que apresentava defeitos.	651,60
1/9/2017	Balsa interditada, para realizar limpeza no sistema de refrigeração do motor (limpeza do trocador de calor, motor, reversor e caixas dos ralos), necessário pois a temperatura do motor estava se apresentando alta.	390,00
8/9/2017	Balsa interditada, das 07:00 as 15:30h para troca da bomba alimentadora (diesel) e filtros.	460,00
De 14/09 a 15/09/2017	Balsa interditada, para troca da curva do cano de combustível localizado próximo ao tanque. Volta a funcionar as 09:00h do dia 15/09.	-
De 18/09 a 23/09/2017	Balsa interditada, para retirada do eixo propulsor da hélice, sendo realizado o balanceamento e os reparos necessários. Volta a funcionar as 09:00h do dia 23/09.	420,00
8/10/2017	Balsa interditada, a partir das 10:30h para troca dos cabos de aço da rampa de embarque.	251,52
De 23/11 a 28/11/2017	Balsa interditada, a partir das 15:00h para troca da bomba diesel (manual), troca de parafusos da caixa seca e do mancal do reversor.	140,00
7/12/2017	Balsa interditada, para recarga nas baterias que se encontravam com cargas baixas.	-

19/12/2017	Balsa interditada, das 08:30 as 17:00h para reparar vazamento no cotovelo do tanque de combustível.	-
25/12/2017	Balsa não operou, feriado nacional (Natal).	-
29/12/2017	Balsa interditada, para troca da abraçadeira do cano de água do trocar de calor do reversor que se rompeu.	-
1/1/2018	Balsa não operou, feriado nacional (Confraternização Universal).	-
De 06/02 a 07/02/2018	Balsa interditada, para limpeza da praça de máquinas e vistoria, sendo realizado a inspeção com testes de ultrassom no casco da embarcação.	1.636,50
De 05/03 a 07/03/2018	Balsa interditada, para a troca do reversor e borrachão do reversor, pois o mesmo quebrou. Volta a operar as 16:00h do dia 07/03.	11.820,00
De 12/03 a 14/03/2018	Balsa interditada, para colocação de novos verdugos de popa, instalação de bomba de porão com sensores contra alagamento. Realizada nova inspeção da empresa certificadora e sanado todas as exigências. Volta a operar as 13:00h do dia 14/03.	1.467,62
De 20/03 a 27/03/2018	Balsa interditada, foi constatado que a ponta do eixo propulsor estava com a rosca espanada, sendo necessário retirar o eixo, a hélice e o leme. Realizado o reparo necessário, também foi soldado a ponta do leme. Após a recolocação do eixo e montagem do leme, houve o rompimento do cano que liga a caixa mar aos ralos, sendo também devidamente reparado. Volta a operar as 14:00h do dia 27/03.	420,00
30/3/2018	Balsa não operou, feriado nacional (Paixão de Cristo).	-
De 07/04 a 12/04/2018	Balsa interditada, quebrou o eixo da bomba d'água do motor da balsa. Realizado o conserto do eixo e trocado o rotor da bomba d'água.	735,40