

Ofício nº 081/2019
Ibitinga, 22 de maio de 2019.

Assunto: Resposta ao Requerimento 422/2019.
Excelentíssimo Sr. Presidente:



Cumprimentando-o informamos ter recebido o ofício nº 870/2019 com cópia do Requerimento de Informações nº 422/2019 de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. O pedido versa sobre solicitação de informações a respeito da pressão da água.

As questões apresentadas pelo nobre Edil foi a seguinte: “Quando Esta autarquia pretende realizar os devidos reparos e controle da pressão da água, como também do ar que está saindo das torneiras das casas dos cidadãos?” ‘Por que até o momento nada foi feito?’

O Departamento de Engenharia do SAAE informou que não existem reparos pendentes. O controle de pressão da água é feito através da distribuição que tem que ser por gravidade entre 15,00 m.c.a (metros de coluna de água) e no máximo 50,00 m.c.a. (metros de coluna de água). Para atingirmos tais condições são construídos reservatórios que irão estabilizar a pressão na região dentro desta faixa adequada. Caso contrário as redes são abastecidas diretamente da fonte produtora, que na nossa cidade a maioria é feita através de poços profundos. Quando alimentadas diretamente do poço, a menor pressão pode extrapolar nas regiões próximas e nas regiões mais distantes ser menor que o necessário, sem contar os danos físicos que provocam nas residências e ao erário público, com os consertos de pavimentos, residencias, redes, interrupções do abastecimento e assim sucessivamente.


O ar ocorre quando uma residência esta localizada em uma região de pressão alta onde pode ocorrer na ocasião de manutenções ou deficiencia do equipamento (depreciação, desgastes dos rotores da bomba, etc) que é momentânea e procuramos corrigir o mais rápido possível.



Muito tem se realizado para melhoria do sistema, como:

- Construção de novos reservatórios (Paineiras = 600m³, Ternura = 150m³)
- construção de adutoras, tais como: Poço 08 (Rafaela) ao Reservatório do Jardim Três Irmãos e do Reservatório do Pacola até o Reservatório do Paineiras.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição para sanar eventuais dúvidas e encaminha os mais elevados protestos de estima e consideração.



LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 – Centro;
Ibitinga/SP