



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Brasil



Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 4738/2019
Data: 11/11/2019 Horário: 17:37
Legislativo - IND 1060/2019

INDICAÇÃO

INDICO AO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE INSTALAR DUAS TORNEIRAS NO CENTRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA ATENDER OS MUNICÍPIES, QUANTO À LIMPEZA DOS TÚMULOS.

Destinatário: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Gesto de Autarquia – Luiz Carlos da Costa.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Solicito a Vossa Excelência, após os trâmites regimentais, encaminhe ao destinatário a seguinte indicação para conhecimento e providências conforme segue.

As torneiras existentes hoje no Cemitério Municipal ficam longe do seu centro, dificultando a limpeza dos túmulos na parte baixa, onde a instalação de novas torneiras no centro do mesmo, em muito colaborará com os munícipes para os cuidados com jazigos dos seus entes queridos.

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, em 11 de novembro de 2019.



Carlos Alberto Dias Marques
Vereador – PSB

**A Sua Excelência o Senhor
José Aparecido da Rocha
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP.**

