



MATÉRIA RECEBIDA Nº 6/2021

Ofício 323/2021
Ibitinga, 02 de Março de 2021.

Assunto: Responde requerimento 81/2021 do ilustre vereador Murilo Bueno, onde requer informações a respeito da manutenção da estrada IBG 189.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 81/2021 (Protocolo 471/2021), **requer informações a respeito da manutenção da estrada IBG 189.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





NOTA TÉCNICA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Assunto: Requer informações a respeito da manutenção da estrada IBG 189.

Interessada: Senhor Vereador Murilo Bueno

Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal,

Em atenção ao requerimento legislativo nº 81/2021 de autoria do vereador Murilo Bueno, esta Secretaria tem a informar que:

Informamos que houve contato telefônico com o Vereador no dia 22 de Fevereiro, no ato foi informado que ocorreu o serviço de regularização do leito da estrada e poda de limpeza em sansão-do-campo. Ao que refere-se ao trecho que passa a ponte, o córrego em período de cheia invade a estrada municipal, portanto é necessário uma obra de drenagem no local, que será realizada assim que terminar a manutenção da retroescavadeira.


Segue anexo relatório fotográfico demonstrando o serviço de regularização do leito da estrada.

Nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos ao Nobre Vereador.

Sem mais,

Atenciosamente,




Ibitinga, 26 de Fevereiro de 2021.


Gumercindo J. R. Bernardi
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MATÉRIA RECEBIDA N° 6/2021 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Prefeita Municipal
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9042-9E83-0801-1688.



