



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITINGA – SAAE**

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2025**

Ofício nº 08/2025  
Ibitinga, 05 de fevereiro de 2025

À  
Câmara Municipal de Ibitinga  
Excelentíssimo Senhor Presidente,  
**Assunto:** Resposta à Indicação Nº 235/2024

Em atenção à Indicação Nº 235/2024, que solicita a manutenção asfáltica na Rua Idílio Francisco dos Santos, abaixo do número 427, no Jardim Paulista, informamos que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, por meio de seu setor operacional, já realizou o devido reparo no local.

Conforme parecer técnico emitido pelo Almojarifado do SAAE, representado pelo Sr. Laércio Soares dos Reis, o endereço citado já estava sendo monitorado para execução do serviço. No entanto, devido às previsões climáticas adversas no período, foi necessária a prorrogação da operação para garantir a qualidade e a durabilidade da aplicação asfáltica. Após a estabilização do tempo, a manutenção foi devidamente realizada e concluída.

Diante do exposto, encaminhamos imagens em anexo que comprovam a finalização do serviço e consideramos a demanda atendida.

Atenciosamente,

  
Belmiro Sgarbi Neto  
Gestor Executivo

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga - SAAE





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

- 2025 -

## Parecer Técnico – Almoxarifado SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Almoxarifado, representado pelo Sr. Laércio Soares dos Reis, em resposta à Câmara Municipal de Ibitinga pelo protocolo de nº 860/24, informa que o endereço citado vinha sendo acompanhado pelo setor operacional para ser realizado o reparo, porém, tendo em vista as previsões do tempo no período para a cidade de Ibitinga nos dias subsequentes o Setor Responsável juntamente com a Empresa que executa o serviço solicitaram um tempo de espera levando em consideração que o asfalto aplicado exige ao menos três dias para obtenção de resultados conforme programados.

Assim, após o período de chuvas em Dezembro/2024 informa-se que o respectivo local recebeu o reparo conforme necessário, sendo este já concluído. Diante do exposto encaminha-se aos superiores responsáveis para finalização, segue em caráter informativo o registro da previsão do tempo no período fornecido pelo Google e por fim imagens do serviço finalizado.

Ibitinga-SP, 13 de Janeiro de 2025.

Laércio Soares dos Reis  
RG. 64.795.771-1





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
- 2025 -

Dia 20 de Dezembro de 2024

Resultados para **Ibitinga, SP** · Escolher região

**25** °C | °F  
Chuva: 75%  
Umidade: 82%  
Vento: 14 km/h

**Clima**  
sábado, 11:00  
Chuvvas com trovoadas

Temperatura | Chuva | Vento



Ibitinga-SP, 13 de Janeiro de 2025.


Laercio Soares dos Reis  
RG. 64.795.771-1

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2025 - Protocolo nº 404/2025 recebido em 11/02/2025 09:51:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confir\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura) e informe o código 501D-B3FB-19D0-4E19.





Ibitinga-SP, 13 de Janeiro de 2025.

  
Laercio Soares dos Reis

RG. 64.795.771-1

