



Ibitinga 17 de Maio de 2017

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga Sr. Antônio Esmael Alves de Mira.

Resposta ao Requerimento de informação do Ilustríssimo vereador Tiago Piotto da Silva

Requerimento n ° 394/2017

### NOTA TÉCNICA


Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0002523/2017  
Data: 29/05/2017 Horário: 17:18  
Legislativo - MTR 465/2017

Em resposta ao requerimento informamos que:

- Os motivos dos rompimentos das adutoras estão relacionados a pressão de água na rede que por ventura são ocasionados a situações de instabilidade no abastecimento. Neste ano podemos afirmar que adutoras de grande porte pelo menos 4 tiveram rompimento.
- Quanto os custos com reparo, os mesmos estão relacionados a materias utilizados para reparo e o tempo de trabalho dos funcionários.
- Quanto a averiguação técnica, o nosso setor de Engenharia já vem realizando procedimentos para diminuir tal processo.
- Quanto aos motivos informamos que já tivemos rompimentos de adutora causado por procedimentos técnicos irregulares de obras. O SAAE aplica notificação verbal junto aos proprietários. Quanto ao custo, se averiguado pelo setor de Engenharia que o proprietário da obra teve culpa direta pelo rompimento, o setor juridico dessa Autarquia toma todas as providências para tal ressarcimento.

Sem mais para o momento.

Elevamos votos de estima consideração.

  
Luiz Carlos da Costa  
Diretor Superintendente