



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 502/2021

Ofício 1274/2021

Ibitinga, 14 de outubro de 2021.

Assunto: Responde requerimento 573/2021, dos ilustres vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, onde requerem informações sobre a realização de reparos das estradas do Município de Ibitinga.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 573/2021 (Protocolo 2794/2021), **requerem informações sobre a realização de reparos das estradas do Município de Ibitinga.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





NOTA TÉCNICA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Assunto: Requerem informações sobre a manutenção a realização de reparos das estradas do município de Ibitinga.

Interessado: Murilo Bueno, Marco Antonio da Fonseca e Richard Porto de Rosa.

Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal,

Em atenção ao requerimento legislativo nº 573/2021 de autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antonio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, esta Secretaria tem a informar que:

- 1) **Quantos pedidos de reparos se encontram na Ordem de Reparos na Secretaria?**

R: De maneira geral, recebemos poucos pedidos de reparos.

- 2) **Quantos pedidos existem mês a mês, a serem executadas?**

R: Não classificamos mês a mês pela baixa solicitação.

- 3) **Quantos foram os reparos realizados mês a mês, nas Estradas Rurais de Ibitinga esse ano?**

JANEIRO/21 :

= IBG 020/144 Trecho de 700 ms, piçarramento e construção de lombadas. Bairro rural da Macaúba.

- IBG 462 Trecho de 300 ms, piçarramento . Bairro Rural dos Coqueiros.
- IBG 060 Trecho de 100 ms, piçarramento. Bairro Rural do Taquaralão.
- IBG 134 Trecho de 300 ms, piçarramento. Bairro Rural do Palmital.

Dentro deste mês, máquinas e caminhões deste setor trabalharam por 12 dias na limpeza urbana.

FEVEREIRO/21 :

- IBG 148 Trecho de 500 ms, melhoramento de leito e lombadas. Bairro Rural da Cruz do Cigano.





- IBG 380 Trecho de 100 ms, piçarramento. Bairro Rural Ouro Branco.
- IBG 070 Trecho de 600 ms, adequação do leito e construção de lombada. Bairro Rural da Água Quente.
- IBG 070 Trecho de 300 ms, piçarramento. Bairro Rural da Roseira.
- IBG 420/340 Trecho de 2 Km, melhoramento do leito. Bairro Rural do Matãozinho.
- IBG 189 Trecho de 2,51 km, melhoramento de leito e lombadas, Bairro Bereta, Cambaratiba.
- IBG 190 Trecho de 500 ms, melhoramento de leito e lombadas, Bairro da Fazendinha, Cambaratiba.
- IBG 020 Trecho de 5 km , melhoramento de leito. Bairro Santana/Macaúba.
- IBG 144/142 Trecho de 300 ms, melhoramento de leito. Bairro Capim Fino.
- IBG 316/437 Trecho de 300 ms, piçarramento. Bairro Santana/ Macaúba.
- IBG 435 Trecho de 2 km, melhoramento de leito e lombadas. Bairro Santana.
- IBG 356,473,462 Limpeza manual de 2.225,48 ms de sangradouros d'água.

MARÇO/21 :

- IBG 376 Trecho de 1 km, piçarramento. Bairro Wamicanga/São Manoel.
- IBG 366 Trecho de 3,1 km, melhoramento de leito, lombadas e piçarramento de 1,6 km. Bairro Laranja Azeda.
- IBG 332 Trecho de 100 ms, melhoramento de leito, córrego do Algodal.
- IBG 030 Trecho de 1.000 ms, melhoramento de leito. Bairro Taquaral.
- IBG 356 Trecho de 8 km, melhoramento de leito e lombadas. Bairro Queixada, Água Branca, Perdizes.
- IBG 374/161 Trecho de 5 km, melhoramento de leito. Bairro Pontal do Jacaré.
- IBG 154 Trecho de 4km, melhoramento de leito, lombadas. Bairro IV Centenário/Ibicatu.
- Limpeza manual de 7.499,68 ms de sangradouro d'água nas IBGs 148,424,432,010,133,060,430,020 e 229.

ABRIL/21 :

- IBG 060 Trecho de 4 km, melhoramento de leito. Bairro da Roseira.
- IBG 356 Trecho de 2 km, recuperação de lombada. Bairro Pantaninho.
- IBG 473 Trecho de 3km, melhoramento de leito. Bairro Correguinho.
- IBG 161/304 Trecho de 3 km, melhoramento de leito. Bairro São Pedro e Pontal do Jacaré.





- IBG 462/141** Trecho de 6 km, melhoramento de leito. Bairro Coqueiro, Bugio e Jacaré.
- IBG 464** Trecho de 4 km, melhoramento de leito e lombadas, Bairro Monte Alegre e Podão.
- IBG 424** Trecho de 1,8 km, melhoramento de leito e lombadas. Bairro da Cruz do Cigano.
- IBG 030** Trecho de 10 km, melhoramento de leito. Bairro Monte Alegre, Ponte Alta, São Manoel e Lagoa dos Patos.
- IBG 336** Trecho de 2 km, melhoramento de leito. Bairro Wamicanga.
- IBG 465** Trecho de 4 km, melhoramento de leito. Bairro Wamicanga e São Manoel.
- IBG 443/030** Trecho 8 km, melhoramento de leito. Bairro Taquaral e Wamicanga.
- IBG 144** Trecho de 3 km, melhoramento de leito. Bairro Graminha.
- IBG 334** Trecho de 2 km, melhoramento de leito . Bairro São João do Jacaré.
- IBG 060** Trecho de 6 km, regularização do leito. Bairro Roseira/Taquaralão.
- IBG 242** Trecho 9 km, melhoramento de leito e limpeza de sarjeta. Bairros São José, Santa Maria, Palmeiras e Guaricanga.
- IBG 223** Trecho de 2 km, melhoramento de leito. Bairro Roseira.
- IBG 430/426** Trecho de 6 km, melhoramento de leito. Bairro Roseira.
- IBG 189** Trecho de 5 km, Regularização de leito. Bairro Bereta, Cambaratiba.
- IBG 340** Trecho de 4 km, melhoramento de leito, Bairro Matãozinho.
- IBG 420** Trecho de 3 km, melhoramento de leito. Bairro Matãozinho e Roseira.
- IBG 191/190** Trecho de 4,5 km, melhoramento de leito. Distrito de Cambaratiba, Fazendinha e Cemitério.
- IBG 242** Trecho 3 km, Regularização de leito. Cambaratiba e Ribeirão dos Porcos.
- IBG 148** Trecho 6 km, regularização de leito. Bairro Cruz do Cigano e Cacimba.
- IBG 436** Trecho de 4 km, regularização de leito. Cambaratiba/Voltinha.
- IBG 429** Trecho 6 km, melhoramento de leito. SP 304/Fazenda Campassi/SP 304.

MAIO/21 :

- IBG 188** Trecho 3 km, regularização de leito. Cambaratiba/Figueira.
- IBG 242** Trecho de 400 ms, piçarramento e melhoramento do leito. SP 304/córrego da Guararema.
- IBG 431** Trecho de 300 ms, melhoramento de leito, sarjeta e piçarramento. Bairro Capim Fino.





IBG 380 Trecho de 500 ms, piçarramento. Náutico Isabela.
IBG 455 Trecho de 2,5 km, melhoramento de leito. Bairro Monte Alegre/
Ponte Alta.
IBG 432 Trecho 800 ms, regularização de leito. Bairro Cruz do Cigano.
IBG 070/420 Trecho de 6 km, melhoramento de leito. Bairro
Roseira/Matãozinho.
IBG 342 Trecho 2,5 km, melhoramento de leito. Bairro Capim Fino/Barra
Mariana.
IBG 050 Trecho 1,5 km, melhoramento de leito. Bairro Baixadinha.
Limpeza manual de 4.424,07 ms de sangradouros d'água nas IBGs 020, 435,
464, 154 e 437.

JUNHO/21 :

IBG 358 Trecho 1 km, retirada de árvores e arbustos, abertura de
sangradouros d'água e regularização de leito. Trecho final, divisa com
Tabatinga.
IBG 050 Trecho de 800 ms, retirada de sansão do campo, abertura de
sangradouros, conserto de lombadas, regularização de leito. Bairro Monte
Alegre.
IBG 356 Trecho 8 km, retirada de arbustos, limpeza de sarjetas e
sangradouros d'água. Bairro Correguinho, Bugio, Queixada e Água
Branca.
IBG 030 Trecho de 2 km, retirada de sansão do campo, construção de
lombadas, caixas e sangradouros e piçarramento de 800 ms. Bairro do
Taquaral/trecho do lixão.

JULHO/21 :

IBG 151 Trecho de 2 km, limpeza de arbustos, construção de sarjetas e
lombadas, aterramento e regularização de leito. Bairro Marimbondo.
IBG 464 Trecho de 400 ms, regularização de leito e piçarramento. Entrada
da Balsa.
IBG 462 Trecho de 400 ms, aplicação de areia. Bairro Coqueiros.
IBG 358 Trecho de 2,2 km, limpeza de lateral da estrada, construção de
lombada, sangradouros d'água e piçarramento. Bairro rural do Santo
Antonio.
Limpeza manual de 6.253,45 ms de sangradouros d'água nas IBGs 316,
429,436,189,356,191,242,188 e 176.

AGOSTO/21 :





IBG 020 Trecho de 1,6 km, limpeza de arbustos, derrubada de barranco, regularização do leito, construção de lombadas e sangradouros d'água e piçarramento. Bairro rural do Santo Antonio

Alça do pontilhão da SP 331, trecho de 300 ms, regularização do leito, sarjeta, limpeza de sangradouros d'água e piçarramento.

IBG 154 Trecho de 4 km, regularização de leito, construção de sarjeta, melhoramento de lombadas e piçarramento de 1,2 km. Bairro Barreiro.

SETEMBRO/21 :

IBG 154 Trecho de 2,3 km, regularização do leito, construção de lombadas, sarjetas e sangradouros d'água e piçarramento. Bairro IV Centenário/Palmital.

IBG 467 Trecho de 1,5 km, regularização do leito, construção de lombada e sangradouros d'água e piçarramento total. Bairro São José do Jacaré.

Limpeza manual de 9.615,32 ms de sangradouros d'água nas IBGs 316, 060,050,380,336,456,144,154,304,354,133 e 141.


4) Quantos são os pedidos para os referidos reparos das estradas rurais este ano ?

R : São poucos, por volta de 8 a 10 por ano, sendo solicitações pontuais.

Ibitinga, 08 de Outubro de 2021.

Sem mais,

atenciosamente,


GUMERCINDO J. R. BERNARDI
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE



