



## **MATÉRIA RECEBIDA Nº 527/2021**

**Ofício 1401/2021**

**Ibitinga, 11 de novembro de 2021.**

**Assunto: Responde requerimento 556/2021, dos ilustres vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado, onde requer ao Executivo Municipal a realização de uma análise técnica no asfalto, nas proximidades da ponte localizada entre o trevo do CBI e o da Vila Maria, na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, para averiguar o motivo que faz o asfalto ceder nesse local.**

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 556/2021 (Protocolo 2680/2021), **requer a realização de uma análise técnica no asfalto, nas proximidades da ponte localizada entre o trevo do CBI e o da Vila Maria, na Av. Eng. Ivanil Francischini, para averiguar o motivo que faz o asfalto ceder nesse local.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
**Prefeita Municipal**

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



**Ao Gabinete da Prefeita**

Ibitinga, 10 de Novembro de 2021.

**Exma. Sra. Prefeita Municipal  
Cristina Maria Kalil Arantes**

**Assunto: Nota Técnica em resposta ao requerimento nº 556/2021.**

Em resposta ao requerimento do ilustre vereador Célio Aristão, protocolizado nesta Câmara Municipal, o que cabe a Secretaria de Obras Públicas, é o que segue:

Em relação aos problemas no asfalto nas proximidades da ponte localizada entre o trevo do CBI e o da Vila Maria, já houve a manutenção executada pela Secretária de Serviços Públicos tanto no canteiro central como no asfalto.

A Secretária de Obras Públicas em conjunto com a Secretária de Serviços Públicos monitorarão o local de forma a evitar quaisquer problemas aos munícipes.

  
**Marcio Renato Negrini**  
Secretário de Obras Públicas  
Engenheiro – CREA nº 5060738844



