

MATÉRIA RECEBIDA Nº 617/2025

Ofício nº 1.017/2025
Ibatinga, 12 de setembro de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 611/2025, dos Vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 611/2025, da Câmara Municipal, referente à instalação de um redutor de velocidade na rua João José Fodra.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibatinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibatinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





Requerimento 611/2025

Redutor velocidade na Rua JOÃO JOSÉ FODRA – JARDIM PLANALTO PARAÍSO

1- Existe a possibilidade de se instalar um redutor de velocidade na Rua JOÃO JOSÉ FODRA – PRÓXIMO AO NUMERAL 119 - JARDIM PLANALTO PARAÍSO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

Resposta: Em relação ao bairro Jardim Planalto Paraíso, o setor de trânsito realizou, recentemente, em todo o bairro uma revitalização da sinalização horizontal. No local verificou-se a necessidade de um redutor de velocidade tendo em vista o fluxo intenso de veículo. Será feito encaminhamento da demanda a Secretaria de Obras para análise técnica e projeto e em seguida será remetida à Secretaria de Obras Públicas para a execução do redutor de velocidade.

MAJOR SILVIO OSÓRIO PEREIRA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6152-75BF-BCFA-C587