



## MATÉRIA RECEBIDA Nº 47/2023

Ofício 154/2023

Ibitinga, 22 de fevereiro de 2023.

**Assunto: Responde requerimento 25/2023, da ilustre vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa, onde requer informações ao Executivo Municipal sobre a real situação da balsa municipal que fica no rio Jacaré Guaçu.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 25/2023 (Protocolo 218/2023), **requer informações ao Executivo Municipal sobre a real situação da balsa municipal que fica no rio Jacaré Guaçu.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Administração Antônio Carlos Feitosa a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

**Exmo. Sr.**  
**Adão Ricardo Vieira do Prado**  
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



Ibitinga, 16 de Fevereiro de 2023.

**PROTOCOLO Nº 25/2023**

**REF: REQUERIMENTO DA EXMA. VEREADORA DANIELA BRANCO DE ROSA**

A nobre vereadora requer informação sobre a real situação da Balsa Municipal que fica no rio Jacaré Guaçu.

*Informa-se que a Balsa Municipal está passando por manutenção no casco após vistoria periódica e apontamentos realizados pela Marinha.*

*Sendo assim, o transtorno é momentâneo.*

Assim, esperando ter atendido o requerido colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
ANTONIO CARLOS FEITOSA  
Secretário de Administração

**EXMO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
IBITINGA-SP**





# W.S. Comércio e Despachos Fluviais

Barra Bonita, 27 de Outubro de 2022.

EMBARCAÇÃO: PIT-A-3

ARMADOR: PREFEITURA DE IBITINGA

ATT: SR. GUEDES

ASSUNTO: AVISO DO VENCIMENTO DE VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO (CSN).

Levamos ao conhecimento de V. S. que o Certificado da embarcação "PIT-A-3", tem a janela de Convalidação no período de 07/11/2022 à 07/02/2023 para a realização das vistorias de renovação do Certificado de Segurança da Navegação, portanto serão realizadas as vistorias em seco e flutuando, sendo assim para a realização da vistoria em Seco, a embarcação deverá ser retirada na carreira e também será necessário a realização do ultrassom para medição da espessura da chapa. Obs: O ultrassom deverá ser acompanhado por um vistoriador da Certificadora. Favor agendar as vistorias com a Certificadora com antecedência. Lembrando que a validade do Passe de Saída, fica vinculado aos vencimentos das vistorias e exigências a serem cumpridas.

Sem mais,  
Atenciosamente.

WLADIMIR SIMOES PINTO-ME

Wladimir Simões Pinto-ME  
CNPJ 12.845.052/0001-73  
Posidade dos Santos  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

